

Указатели предельных значений

Устанавливаются на манометры и биметаллические термометры



Таблица совместимости приборов с указателями предельных значений (УПЗ) см. на стр. 96

Максимальная рабочая температура, °С



Нержавеющая сталь: 200

АБС-пластик: 80


Материал

Нержавеющая сталь 12Х15Г9НД


АБС-пластик




УПЗ-1 (нерж.)




УПЗ-2 (нерж.)




УПЗ-3 (нерж.)




УПЗ-3 (АБС-пластик)



УПЗ-4 (нерж.)



УПЗ-5 (нерж.)



УПЗ-5 (АБС-пластик)