

# Рукава соединительные для РМ

Максимальное давление, МПа  
10\*

Диапазон рабочих температур, °С  
-50...+200



Резьба присоединения к прибору  
M20x1,5 (внутренняя)

Резьба присоединения к РМ  
M20x1,5 (наружная)

Длина, м  
2 / 3 / 4 / 5

Материал рукава и штуцеров  
Нержавеющая сталь 08X18H10

\* — в случае объединения разделителя со средством измерений через соединительный рукав, максимальное давление не должно превышать 10 МПа



Пример обозначения: Рукав соединительный РС-2 M20x1,5 внутр. — M20x1,5 наруж.